

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Isobutane	ایزو بوتان	CH ₃ CH(CH ₃) ₂	فرمول:	۷۵-۲۸-۵	شماره اختصاصی:	شماره ثبت اثرات سمی:	غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده			
				۱ ppm = ۲.۳۸ mg/m ³	تبدیل:	TZ ۴۳.....	کد حمل و نقل:			
نامهای تجاری / مشابه: ۲ - متیل پروپان										
حدود تماس شغلی Niosh: TWA ۸۰۰ ppm(۱۹۰۰ mg/m ³)						روشهای اندازه گیری Niosh				
حدود تماس پیشنهادی Osha: خواص فیزیکی: گاز بی رنگ با بوی شبیه گاز طبیعی یا شبیه بتزین						روشهای اندازه گیری Osha:				
مشخصات فیزیکی و شیمیایی وزن مولکولی: ۵۸.۱ نقطه جوش: ۱۲°C حلایت در آب: کم محلول نقطه جرقه: NA قدرت یونیزاسیون: ۱۰.۷۴ eV وزن مخصوص: ۲.۰۶ فشار بخار: ۳.۱ atm نقطه انجماد: -۱۵۹°C حد بالای انفجار: ۸.۴٪ حد پایین انفجار: ۱.۶٪ گاز قابل اشتعال				حافظت فردی / اقدامات بهداشتی: پوست: برای جلوگیری از سرمادگی لباس محافظت فردی مناسب پوشید. چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی با مایعی که سبب سوختگی و یا انتشار آسیب سرمادگی در چشم میشود از محافظت چشم مناسب استفاده کنید. شستشوی پوست: چه فوراً چه در پایان شیفت کاری نیاز به شستشوی پوست نیست. بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً در آورده و تعویض شود.(برای مایعات با نقطه اشتعال کمتر از ۳۸ درجه سانتیگراد) تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست. تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس با مایعات سریع التبخیر وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی تهیه شود.				رسپیراتور پیشنهادی: Niosh		
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کتنده های قوی (شبیه: نیترات ها و پرکلرات ها) کلر، فلوئور، (کربونیل نیکل + اکسیژن)										
راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم: راههای ورود: استنشاق- تماس چشمی و پوستی نشانه بیماری: خواب آلودگی- تخدیر- خفگی بصورت مایع: سبب سرمادگی می شود. اعضای مورد هجوم: سیستم اعصاب مرکزی				کمکهای اولیه: چشم: اگر مخاط چشم یخ زده بود فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر یخ نزدیک مادر بود حداقل ۱۵ دقیقه با آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. آگر تحریک، درد، تورم، اشک ریزش و ترس از نور وجود داشت به پزشک مراجعه کنید. پوست: در صورت سرمادگی فوراً به پزشک مراجعه کنید. قسمتهای آسیب دیده را مالش ندهید و با آب نشوئید. لباسهای سرماده را از پوست سرماده جدا نکنید. اگر سرمادگی رخ نداده بود فوراً پوست را با آب و صابون بشوئید. تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلهیدن:						