

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|------------------------|--|---------------------------|--|-----------------------|--|
| غلظت فوراً خطرناک: تعیین نشده است | | شماره ثبت: PA ۶۳۹۰۰۰۰ | | شماره اختصاصی: ۷۵-۴۵-۶ | | فرمول: CHCLF _۲ | | Chlorodifluoromethane | |
| کد حمل و نقل: ۱۰۱۸ ۱۲۶ | | تبدیل: ۱ ppm = ۳.۵۴ mg/m ^۳ | | | | | | | |
| نامهای تجاری /مشابه: دی فلورو کلرومتان ، فلورو کربن ۲۲ ، فرون ۲۲ ، جنترون ۲۲ ، منو کلرودی فلورو متان ، رفریجرت ۲۲ (سردکن ۲۲) | | | | | | | | | |
| روشهای اندازه گیری Niosh: ۱۰۱۸ | | حدود تماس شغلی Niosh: ST ۱۲۵۰ ppm (۴۳۷۵ mg/m ^۳) TWA ۱۰۰۰ ppm (۳۵۰۰ mg/m ^۳) | | | | | | | |
| روشهای اندازه گیری Osha: | | حدود تماس پیشنهادی Osha: | | | | | | | |
| خواص فیزیکی: گازی رنگ بایوی کمی شیرین و ضعیف | | | | | | | | | |
| رسپراتور پیشنهادی: Niosh - | | <div>حفاظت فردی /اقدامات بهداشتی: پوست: برای جلوگیری از سرمازدگی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: برای جلوگیری ازسوختگی چشم و یا انتشار آسیب سرمازدگی در چشم از محافظ چشم مناسب استفاده کنید. شستشوی پوست: بیرون آوردن لباس: تعویض لباس: تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.</div> | | | | | | | |
| | | <div>مشخصات فیزیکی و شیمیایی: وزن مولکولی: ۸۶.۵ نقطه جوش: -۴۰.۵ °C حلالیت در آب: ۰.۳٪ نقطه جرقه: NA قدرت یونیزاسیون: ۱۲.۴۵ ev وزن مخصوص: ۳.۱۱ فشار بخار: ۹.۴ atm نقطه انجماد: -۱۴۶ °C حد بالای انفجار: NA حد پایین انفجار: NA گاز غیرقابل اشتعال</div> | | | | | | | |
| مواد ناسازگار و واکنش پذیر: بازها ، فلزات معدنی قلیایی(پودر آلومینیوم ، سدیم ، پتاسیم ، روی) | | | | | | | | | |
| <div>کمکهای اولیه: چشم: اگر مخاط چشم یخ زده بود فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر یخ زده بود حداقل ۱۵دقیقه با آب بشوئید. گاهیگاهی پلکهای بالا وپائین را بلند کنید. اگر تحریک ، درد ، تورم ، اشک ریزش و ترس از نور وجود داشت به پزشک مراجعه کنید. پوست: درصورت سرمازدگی فوراً به پزشک مراجعه کنید. قسمتهای آسیب دیده را مالش ندهید و باآب نشوئید. لباسهای سرمازده را از پوست سرمازده جدا نکنید. اگر سرمازدگی رخ نداده بود فوراً پوست را باآب و صابون بشوئید. تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم راگرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن:</div> <div>راههای تماس ، نشانه ها ، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق، تماس چشمی یا پوستی (مایع) نشانه های بیماری: تحریک سیستم تنفسی - گیجی - خواب آلودگی -صدای زنگ گوش - تپش قلب - نامنظمی ریتم قلب - خفگی -آسیبهای کبد و کلیه وطحال اعضای مورد هجوم: سیستم تنفسی ، قلبی عروقی ، اعصاب مرکزی ، کبد ، کلیه وطحال</div> | | | | | | | | | |