

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک: ۲۰۰ ppm		شماره ثبت اثرات سمی : ۸۷۵۰۰۰۰ HZ		شماره اختصاصی: ۷-۸۹-۱۰۹		فرمول: $(C_2H_5)_2NH$		دی اتیل آمین		DiethyLamine	
کد حمل و نقل:		۱۳۲ ۱۱۵۴		تبدیل:		۱ ppm = ۲.۹۹ mg/m ^۳					
نامهای تجاری / مشابه: دی اتا آمین و N,N- دی اتیل آمین ، N- اتیل اتان آمین											
روشهای اندازه گیری Niosh:		۲۰۱۰		حدود تماس شغلی Niosh:		ST ۲۵ ppm (۷۵ mg/m ^۳)		TWA ۱۰ ppm (۳۰ mg/m ^۳)			
روشهای اندازه گیری Osha:		۴۱		حدود تماس پیشنهادی Osha:		TWA ۲۵ ppm (۷۵ mg/m ^۳)					
خواص فیزیکی: مایع بی رنگ با بوی شبیه آمونیاک و ماهی											
رسپیراتور پیشنهادی:		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی:		مشخصات فیزیکی و شیمیایی							
Niosh:		پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.		وزن مولکولی: ۷۳.۱							
۲۰۰ ppm-:		چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید.		نقطه جوش: ۵۵.۵ °C							
مداوم با حفاظ.		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.		حلالیت در آب: محلول							
شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور		بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده بعلت خطر اشتعال زایی باید در آورده و تعویض شود.		نقطه جرقه: ۲۶ °C-							
تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.		تعویض لباس:		قدرت یونیزاسیون: ۸.۰۱ eV							
شرایط فرار: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوای چانه دار با کارتریج محافظ در برابر ماده مورد نظر.		تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس باید دوش و چشم شوی تهیه شود.		وزن مخصوص: ۰.۷۱							
				فشار بخار: ۱۹۲ mmHg							
				نقطه انجماد: ۵۰ °C-							
				حد بالای انفجار: ۱۰.۱٪							
				حد پایین انفجار: ۱.۸٪							
				مایع قابل اشتعال کلاس IB							
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده های قوی- اسید های قوی- نیترات سلولز											
کمکهای اولیه		راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم:									
چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.		راههای ورود: استنشاق- جذب پوستی- گوارش- تماس چشمی									
پوست: فوراً لباس آلوده را در آورده. و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید.		نشانه بیماری: تحریک چشم ، پوست و سیستم تنفسی- در حیوانات: از بین رفتن عضله قلب									
تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند.		اعضای مورد هجوم: چشم- پوست- سیستم تنفسی- سیستم قلبی عروقی									
به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.											
بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.											