

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلوت فوراً خطرناک:	750 ppm	شماره ثبت اثرات سمی:	NT ۸۴۰۰۰۰	شماره اختصاصی:	۷۵-۳۱-۰	فرمول:	(CH ₃) ₂ CHNH ₂	ایزو پروپیل آمین	Isopropyl amine
کد حمل و نقل:	۱۲۲۱ ۱۳۲	تبدیل:	۱ ppm = ۲.۴۲ mg/m ³						
نامهای تجاری / مشابه: -آمینو پروپان ، منوایزو پروپیل آمین ، ۲- پروپیل آمین ، Sec - پروپیل آمین									
روشهای اندازه گیری Niosh:	S ۱۴۷(۱۱-۳)	حدود تماس شغلی Niosh:	ضمیمه D را بینید.	حدود تماس پیشنهادی Osha:	TWA ۵ ppm (۱۲ mg/m ³)	حدود تماس شغلی Niosh:	ضمیمه D را بینید.	حدود تماس پیشنهادی Osha:	توجه: بالای ۳۳ °C گاز است.
رسپیراتور پیشنهادی Niosh:	۱۲۵ ppm- چشم:	پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.	شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.	بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرتبط شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً در آورده و تعویض شود.(برای مایعات با نفطه اشتعال کمتر از ۳۸ درجه سانتیگراد)	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.	تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی نقطه انجماد: ۱۰.۱ °C	رشیط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.	- شرایط فراد: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوای دار با کارتریج محافظت در برابر این ماده
رسپیراتور پیشنهادی Niosh:	۲۵۰ ppm- به کارتریج محافظت در برابر ماده فوق.	مایعات با نفطه اشتعال کمتر از ۳۸ درجه سانتیگراد)	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.	تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی نقطه انجماد: ۱۰.۱ °C	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.	تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی نقطه انجماد: ۱۰.۱ °C	رشیط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.	- شرایط فراد: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوای دار با کارتریج محافظت در برابر این ماده	
مواد ناسازگار و واکنش پذیری:	اسیدهای قوی- اکسید کننده های قوی- آلدئیدها- کتن ها- اپوکسیدها.	رااههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم:	رااههای ورود: استنشاق- جذب پوستی- گوارش- تماس چشمی	نشانه بیماری:	تحریک چشم، پوست، بینی و گلو- ادم ریوی- تاری دید- سوزش چشم و پوست- التهاب پوستی.	اعضای مورد هجوم:	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پایین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.	کمکهای اولیه:	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پایین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.
پوست:	فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید.	تنفس:	اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.	بلعیدن:	اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.				