

## برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Iron oxide dust and fume فیوم و غبار اکسید آهن	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	فرمول:	شماره اختصاصی: ۱۳۰۹-۳۷-۱	شماره ثبت اثرات سمی: NO ۷۴.....	غلظت فوراً خطرناک: ۲۵۰۰ mg/m <sup>3</sup>
		تبدیل:		۱۳۷۶ ۱۳۵	کد حمل و نقل:
					نامهای تجاری / مشابه: اکسید آهن III، اکسید فریبک
	TWA ۵ mg/m <sup>3</sup>	حدود تماس شگلی Niosh	۷۳۰۰, ۷۳۰۱, ۷۳۰۳, ۹۱۰۲		روشهای اندازه گیری Niosh
	TWA ۱۰ mg/m <sup>3</sup>	حدود تماس پیشنهادی Osha	ID ۱۲۱, ID ۱۲۵ G		روشهای اندازه گیری Osha
خواص فیزیکی: جامد قرمز متمایل به قهوه ای [توجه: تماس با فیوم آن ممکن است در طی جوشکاری برق آهن اتفاق بیفتد.]					
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی: ۱۵۹.۷	حافظت فردی / اقدامات بهداشتی:	رسپیراتور پیشنهادی: Niosh		
نقشه جوش: ?	پوست: وسیله محافظه فردی ویژه ای پیشنهاد نمیشود.	چشم: وسیله محافظه فردی ویژه ای پیشنهاد نمیشود.	۵۰ mg/m <sup>3</sup> -	۵۰ mg/m <sup>3</sup> -	
حلالیت در آب: نامحلول	شستشوی پوست: چه فوراً چه در پایان شیفت کاری نیاز به شستشوی پوست نیست.	بیرون آوردن لباس: پیشنهاد ویژه ای برای بیرون آوردن لباس مرطوب یا آلوده وجود ندارد.	N9۵, R9۵, P9۵	۱۲۵ mg/m <sup>3</sup> -	
نقشه جرقه: NA	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.	تجهیزات مورد نیاز:	R1۰۰, P1۰۰, N1۰۰	۲۵۰ mg/m <sup>3</sup> -	
قدرت یونیزاسیون: NA		تجهیزات به فیلتر: رسپیراتور هوا رسان با جریان مداوم		۲۵۰ mg/m <sup>3</sup> -	
وزن مخصوص: ۰.۲۴		- شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت			
فشار بخار: ۰ mmHg		هوای تمام صورت با فشار مثبت.			
نقشه انجماد: C ۱۴۶۲		- شرایط فراز: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت			
حد بالای انفجار: NA		هوای تمام صورت با فشار مثبت.			
حد پایین انفجار: NA		مجهز به فیلتر: رسپیراتور هوا رسان با فشار مثبت.			
جامد غیر قابل اشتعال			N1۰۰, R1۰۰, P1۰۰		

## مواد ناسازگار و واکنش پذیر: هیوکلریت کلسیم

راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم:	کمکهای اولیه
راههای ورود: استنشاق	چشم:
نشانه بیماری: پنموکونیوزیس خوش خیم غیر قابل تشخیص از پنموکونیوزیس فیروزیک(سیدروزیس) در عکس گرفته شده توسط X-Ray می باشد.	پوست:
اعضای مورد هجوم: سیستم تنفسی	تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.

بلعیدن: