

## برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Nitrous oxide	نیتروز اکساید	NO <sub>x</sub>	فرمول:	۱۰۰۴-۹۷-۲	شماره ثبت اثرات سمی:	۱۳۵۰۰۰۰ QX	غلظت فوراً خطرناک:	تعیین نشده
				۱ ppm = ۱.۸۰ mg/m <sup>3</sup>	تبدیل:		کد حمل و نقل:	۱۰۷۰ ، ۱۲۲ ، ۲۲۰۱ ، ۱۲۲

نامهای تجاری / مشابه: دی‌نیتروژن منوکسید، هیپو‌نیتروز اسید ایندرید، گاز خنده آور

TWA ۲۵ ppm (۴۶ mg/m <sup>3</sup> )	حدود تماس شغلی : Niosh	حدود تماس پیشنهادی : Osha	خواص فیزیکی: گاز بی رنگ با بوی تقریباً مطبوع	Roshehāy Andazeh Giry Niosh: ۳۸۰۰ ، ۶۶۰۰	Roshehāy Andazeh Giry Osha: ID ۱۶۶
------------------------------------	------------------------	---------------------------	--	--	------------------------------------

مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی	رسپی‌اتور پیشنهادی Niosh
وزن مولکولی: ۴۴	پوست: برای جلوگیری از سرمازدگی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.	
نقطه جوش: - ۸۸.۳°C	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی با مایعی که سبب سوختگی و یا انتشار آسیب سرمازدگی در چشم می‌شود از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.	
حالیت در آب: ۰.۱٪	شستشوی پوست: چه فوراً و چه در پایان شیفت کاری نیازی به شستشوی پوست نیست.	
نقطه جرقه: NA	بیرون آوردن لباس: پیشنهاد ویژه‌ای برای بیرون آوردن لباس مرطوب یا آسوده وجود ندارد.	
قدرت یونیزاسیون: ۱۲۸۹ eV	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه‌ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست.	
وزن مخصوص: ۱.۵۳	تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس با مایعات سریع التبخیر وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.	
فشار بخار: ۵۱.۳ atm		
نقطه انجماد: - ۹۱°C		
حد بالای انفجار: NA		
حد پایین انفجار: NA		
گاز غیر قابل اشتعال است اما در دماهای بالا شعله را تقویت می‌کند.		

مواد ناسازگار و واکنش پذیر: آلومینیوم، بورون، هیدرازین، لیتیوم هیدرید، فسفین، سدیم

راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم	کمک‌های اولیه
راههای ورود: استنشاق- تماس چشمی و پوستی (تصورت مایع)	چشم: اگر مخاط چشم بخ زده بود فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر بخ نزده بود حداقل ۱۵ دقیقه با آب بشوئید.
نشانه بیماری: تنگی تنفس - خواب آسودگی- سر درد- خفگی - اثرات روی سیستم تولید مثل- بصورت مایع: سرمازدگی	گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. اگر تحریک، درد، تورم، اشک ریزش و ترس از نور وجود داشت به پزشک مراجعه کنید.
اعضای مورد هجوم: سیستم تولید مثل- سیستم اعصاب مرکزی - سیستم تنفسی -	پوست: در صورت سرمازدگی فوراً به پزشک مراجعه کنید. قسمتهای آسیب دیده را مالش ندهید و با آب نشوئید.
	لباسهای سرمازدگی را از پوست سرمازدگی جدا نکنید. اگر سرمازدگی رخ نداده بود فوراً پوست را با آب و صابون بشوئید.
	تنفس: اگر فرد مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً وی را به هوای تازه منتقل کنید. در اندازه‌های دیگر معمولاً غیر ضروری است.
	بلغیدن: