

به نام یگانه ی هستی

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

<p>Nitrogen dioxide دی اکسید نیتروژن</p>	<p>NO_۲ فرمول:</p>	<p>شماره اختصاصی: ۱۰۱۰۲-۴۴-۰</p>	<p>شماره ثبت اثرات سمی: QW ۹۸۰۰۰۰۰</p>	<p>غلظت فوراً خطرناک: ۲۰ ppm</p>
<p>تبدیل: ۱ ppm = ۱.۸۸ mg/m^۳</p>		<p>کد حمل و نقل: ۱۲۴ ۱۰۶۷</p>		
<p>نامهای تجاری / مشابه: دی نیتروژن تتروکسید (N_۲O_۴)، نیتروژن پراکسید</p>				
<p>حدود تماس شغلی Niosh: ST ۱ ppm (۱.۸ mg/m^۳) حدود تماس پیشنهادی Osha: C ۵ ppm (۹ mg/m^۳)</p>		<p>روشهای اندازه گیری Niosh: ۶۰۱۴ روشهای اندازه گیری Osha: ID ۱۸۲</p>		
<p>خواص فیزیکی: مایع زرد کم رنگ متمایل به قهوه ای یا گاز قرمز متمایل به قهوه ای (بالای C ۲۱ بایوی گس و زننده [توجه: زیر C ۱۰- جامد است])</p>				
<p>مشخصات فیزیکی و شیمیایی وزن مولکولی: ۴۶.۰ نقطه جوش: C ۲۱ حلالیت در آب: واکنش می دهد. نقطه جرقه: NA قدرت یونیزاسیون: ۹.۷۵ eV وزن مخصوص: ۱.۴۴ فشار بخار: ۷۲۰ mmHg نقطه انجماد: C ۱۰- حد بالای انفجار: NA حد پایین انفجار: NA گاز یا مایع غیر قابل اشتعال و تسریع کننده سوختن مواد.</p>	<p>حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی پوست: لباس محافظت فردی مناسب بپوشید. چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید. شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد. بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده باید تعویض شود. تعویض لباس: پیشنهادی برای تعویض لباس بعد از پایان شیفت کاری نیست. تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس باید دوش و چشم شوی تهیه شود.</p>		<p>رسپراتور پیشنهادی Niosh ۲۰ ppm: رسپراتور هوارسان با جریان مداوم با حفاظ چشم - شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. - شرایط فرار: رسپراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا چانه دار با کارتریج محافظ در برابر ماده مذکور.</p>	
<p>مواد ناسازگار و واکنش پذیر: مواد قابل اشتعال، آب، هیدروکربن های کلرینه، دی سولفید کربن، آمونیاک [توجه: با آب واکنش می دهد و به اسید نیتریک تبدیل می شود.]</p>				
<p>راههای تماس، نشانه ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق-گوارش-تماس چشمی نشانه بیماری: تحریک چشم ها، بینی و گلو- سرفه- خلط کف دار لزج - کاهش عملکرد ریوی - برونشیت مزمن - تنگی نفس - درد سینه - ادم ریوی - کبودی - تندی تنفس اعضای مورد هجوم: چشم - سیستم تنفسی - سیستم قلبی عروقی</p>		<p>کمک های اولیه چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: فوراً لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید. تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود.</p>		