

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	تعیین نشده است	شماره ثبت اثرات سمی:	شماره اختصاصی:	فرمول:	اسید پروپیونیک	Propionic acid
کد حمل و نقل:	۱۳۲	۱۸۴۸	۷۹-۰-۹-۴	CH ₃ CH ₂ COOH		
نامهای تجاری / مشابه: کربوکسی اتان ، اسید اتان کربوکسیلیک ، اسید اتیل فرمیک ، اسید متاستونیک ، اسید متیل استیک ، اسید پروپانوئیک.	تبدیل:	۱ ppm = ۳.۰۳ mg/m ³				
روشهای اندازه‌گیری :Niosh	روشهای اندازه‌گیری :Osha	حدود تماس شغلی TWA ۱۰ ppm (۳۰ mg/m ³) ST ۱۵ ppm (۴۵ mg/m ³)	حدود تماس پیشنهادی :Osha			
رسپیتور پیشنهادی : Niosh		خواص فیزیکی: مایع روغنی بی رنگ با بوی قوی و ناخوشایند و ماندگی (ترشیدگی)				
حافظت فردی / اقدامات بهداشتی:		پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب پوشید.				
		چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.				
		شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.				
		بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید درآورده و تعویض شود.				
		تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.				
		تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی تهیه شود.				
مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: قلیاه‌ها ، اکسید کتندهای قوی (مثل: تری اکسید کرومیم) [توجه: خورنده فولاد است]						

کمکهای اولیه	راههای تماس ، نشانه‌ها ، اعضای مورد هجوم	راههای ورود: استنشاق ، جذب پوستی ، گوارش ، تماس چشمی.	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.
	نشانه بیماری: تحریک چشم ، پوست ، بینی و گلو ، تاری دید ، سوزش قرنیه ، سوزش پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب بشوئید. بدون معطلی به پزشک مراجعه کنید.		
	اعضای مورد هجوم: چشم ، پوست ، سیستم تنفسی.	تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهد.	
		مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.	
		بلعیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.	