

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

phenol	فنل	فرمول:	۱۰-۹۵-۲ ۱ ppm = ۳۸۵ mg/m³	شماره اختصاصی:	SJ ۳۳۲۵۰۰۰	شماره ثبت اثرات سمی:	۲۵۰ ppm	غلظت فوراً خطرناک:
				تبديل:			۱۶۷۱	کد حمل و نقل:
نامهای تجاری / مشابه: اسید کربولیک، هیدروکسی بنزن، منو هیدروکسی بنزن، فنیل الکل، فنیل هیدروکسید.								
TWA ۵ ppm (۱۹ mg/m³) [پوست] C ۱۵.۶ ppm (۶۰ mg/m³) [پوست]	حدود تماس شغلی Niosh					۲۵۴۶		روشهای اندازه گیری Niosh
TWA ۵ ppm (۱۹ mg/m³) [پوست]	حدود تماس پیشنهادی Osha					۳۲		روشهای اندازه گیری Osha
خواص فیزیکی: جامد کریستالی بی رنگ تا زرد کمرنگ با بوی شیرین و زننده [توجه: فنل با ۸٪ آب ترکیب می شود و بصورت محلول است.]								
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی: ۹۶.۱	نقاطه جوش: ۱۸۲ °C	حالیت در آب: ۹٪	نقاطه جرقه: ۷۹.۵ °C	قدرت یونیزاسیون: ۸.۰ ev	وزن مخصوص: ۱.۰۶	فشار بخار: ۰.۴ mmHg	نقاطه انجماد: ۴۳ °C
	نقاطه جوش: ۱۸۲ °C	نقاطه جرقه: ۷۹.۵ °C	قدرت یونیزاسیون: ۸.۰ ev	وزن مخصوص: ۱.۰۶	فشار بخار: ۰.۴ mmHg	نقاطه انجماد: ۴۳ °C	حد بالای انفجار: ۸.۶٪	حد پایین انفجار: ۱.۸٪
	حالت فردی / اقدامات بهداشتی	پوست: لباس محافظت فردی مناسب پوشید.	چشم: از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.	شستشو پوست: پوست آلوده شده را باید فرآ شستشو داد.	پوست لباس: لباس کار آلوده شده را باید تعویض شود.	تعویض لباس: قبل از ترک محل کار باید لباس آلود را بایک لباس غیر آلود تعویض نمود.	تجهیزات مورد نیاز: اگر امکان تماس وجود دارد در نزدیکترین محل جهت اورژانس باید دوش و چشم شوی تهیه شود.	رشایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا با کارتريج ضد بخارات فشار ثابت.
		- ۵۰ ppm: رسپیراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتريج ضد بخارات آلی مجهز به فیلتر N9۵,R9۵,P9۵.	- ۱۲۵ ppm: رسپیراتور هوارسان با جریان مدام.	- ۲۵۰ ppm: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا با کارتريج ضد بخارات آلی مجهز به فیلتر N10۰,R10۰,P10۰.				
		- شرایط فرادار: رسپیراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا چانه دار با کارتريج ضد گاز و بخارات آلی مجهز به فیلتر N10۰,R10۰,P10۰.						

مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده‌های قوی - هیپوکلریت کلسیم - کلرید آلومینیوم - اسیدها.

راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم	همک‌های اولیه
راههای ورود: استنشاق - جذب پوستی - گوارش - تماس چشمی	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.
نشانه بیماری: تحریک چشم، بینی و گلو- بی اشتهاای- کاهش وزن- ضعف- درد عضلانی- درد- تیرگی ادرار- کبدی- آسیب کبد و کلیه- سوزش پوست- التهاب پوستی- تیره شدن بافت زیر جلدی- لرزش- تشنج- تیک	پوست: فوراً لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.
اعضای مورد هجوم: چشم- پوست - سیستم تنفسی - کبد و کلیه	تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهدید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه کنید.