

یہ نام یگانہ ہستی

بِرَگَه اطْلَاعَاتِ اِيمَنِي موَادِ شِيمِيَايِي (MSDS)

نامهای تجاری / مشابه:	گاز مخزنی ، دیمیتل متان ، n-پروپان ، پروپیل هیدرید.
حد حمل و نقل:	کد حمل و نقل: ۱۰۷۵ ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۹۷۸ ، ۱۱۵ ۱۱۵ ۱۰۷۵
روشهای اندازه‌گیری Niosh:	S۸۷ (۱۱-۲)
روشهای اندازه‌گیری Osha:	PV ۲۰۷۷
خواص فیزیکی:	گاز بی‌رنگ و بدون بو [توجه: هنگامیکه برای سوخت ماشین استفاده می‌شود یک ماده بودار به آن اضافه می‌شود.]
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	حفظت فردی / اقدامات بهداشتی:
وزن مولکولی: ۴۶.۱	پوست: برای جلوگیری از سرمادگی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.
نقطه جوش: -۴۲°C	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی با مایعی که سبب سوختگی و یا انتشار آسیب سرمادگی در چشم میشود از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.
حالیت در آب: ۰.۰۱%	شستشوی پوست: چه فوراً و چه در پایان شیفت کاری نیازی به شستشوی پوست نیست.
نقطه جرقه: NA	بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرتبط شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً درآورده و تعویض شود. (برای مایعات با نفطه اشتعال کمتر از ۳۸ درجه سانتینگراد)
قدرت یونیزاسیون: ۱۱.۰۷ ev	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.
وزن مخصوص: ۱.۰۰	تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس با مایعات سریع التبخیر وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش چشم شوی تهیه شود.
فشار بخار: ۸.۴ atm	گاز قابل اشتعال
نقطه انجماد: ۱۸۸ °C	
حد بالای انفجار: ۹.۵%	
حد پایین انفجار: ۲.۱%	

مواد ناسازگار و اکنثیزدیز : اکسید کننده های قوی

کمکهای اولیه	راههای تماس ، نشانه‌ها ، اعضای مورد هجوم
چشم : اگر مخاط چشم بخ زده بود فوراً به پزشک مراجعه کنید . اگر بخ نزد هدف بود حداقل ۱۵ دفعه با آب بشوئید . گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید . اگر تحریک ، درد ، تورم ، اشک ریزش و ترس از نور وجود داشت به پزشک مراجعه کنید.	راههای ورود : استنشاق ، تماس چشمی و پوستی (تصورت مایع) نشانه بیماری : گیجی ، تحریک ، خفگی بصورت مایع : سبب بخ زدگی می شود . اعضای مورد هجوم : سیستم اعصاب مرکزی .
پوست : در صورت سرمازدگی فوراً به پزشک مراجعه کنید . قستهای آسیب دیده را مالش ندهید و با آب بشوئید . لباسهای سرمازده را از پوست سرمازده جدا نکنید . اگر سرمازدگی رخ نداده بود فوراً پوست را با آب و صابون بشوئید . تنفس : اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید . اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهد . مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند . به محض امکان به پزشک مراجعه شود .	