

## برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

n-Pentane	n - پنتان	CH <sub>3</sub> [CH <sub>2</sub> ] <sub>3</sub> CH <sub>3</sub>	فرمول:	۱۰۹-۶۶-۰	شماره اختصاصی:	RZ ۹۴۵۰۰۰	غلظت فوراً خط‌ناک:
				۱ ppm = ۲.۹۵ mg/m³	تبدیل:	۱۲۸	کد حمل و نقل:
حدود تماس شغلی Niosh: TWA ۱۲۰ ppm (۳۵۰ mg/m³) C ۶۱۰ ppm (۱۸۰۰ mg/m³) [۱۵ دقیقه تماس]	حدود تماس پیشه‌های Osha: TWA ۱۰۰ ppm (۲۹۰ mg/m³)					۱۲۶۵	نامهای تجاری / مشابه: پنتان، نرمال - پنتان
روشهای اندازه گیری Niosh: ۱۵۰	روشهای اندازه گیری Osha: ۷						
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی: ۷۲.۲	نقطه جوش: ۳۶ °C	حالیت در آب: ۰.۰۴%	نقطه جرقه: ۴۹.۵ °C	پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب پوشید.	رسپیراتور پیشه‌های Niosh: ۱۲۰ ppm - رسپیراتور هوارسان: ۱۵۰ ppm	
قدرت یونیزاسیون: ۱۰.۳۴ ev	وزن مخصوص: ۰.۶۳	فشار بخار: ۴۲۰ mmHg	نقطه انجماد: ۱۳۰ °C	حد بالای انفجار: ۷۸٪	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظت چشم مناسب استفاده کنید.	- شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم فشار ثابت.	
مایع قابل اشتعال کلاس IA					شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.	- شرایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با ضد گاز و بخارات آلی	
رااههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم	رااههای ورود: استنشاق - گوارش - تماس چشمی و پوستی.	نشانه بیماری: تحریک چشم، پوست و بینی - التهاب پوستی - النهای ریوی - خواب آلودگی - در حیوانات: تخدیر اعصاب مورد هجوم: چشم - پوست - سیستم تنفسی - سیستم اعصاب مرکزی	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.	کمک های اولیه			
			پوست: بدون معطری لباس آلوده را در آورده و پوست را با آب بشوئید. اگر تحریک ادامه داشت به پزشک مراجعه کنید.	کمک های اولیه			
			تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند به محض امکان به پزشک مراجعه شود.	کمک های اولیه			
			بلغیدن: اگر این ماده بلعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.	کمک های اولیه			
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده‌های قوی							