

## برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

Portland cement	سیمان پرتلند	فرمول:	شماره اختصاصی: ۶۵۹۹۷-۱۵-۱	شماره ثبت اثرات سمی: VV۸۷۷....	غلظت فوراً خطرناک: ۵۰۰۰ mg/m³	
کد حمل و نقل:						
نامهای تجاری / مشابه: سیمان ، سیمان آبی ، سیمان سیلیکات پرتلند.						
TWA ۱۰ mg/m³ (total)	TWA ۵ mg/m³	Niosh	حدود تماس شغلی	حدود تماس پیشنهادی	روشهای اندازه‌گیری ۰۰۰ : Niosh	
TWA ۵۰ mppcf		Osha			روشهای اندازه‌گیری ID ۲۰۷ : Osha	
خواص فیزیکی: پودر خاکستری بدون بو.						
مشخصات فیزیکی و شیمیایی	وزن مولکولی: ؟	حافظت فردی / اقدامات بهداشتی:	رسپیراتور پیشنهادی:			
نقطه جوش: NA	پوست: برای جلوگیری از تماس پوستی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.	رسپیراتور یک چهارم صورت: ۵۰ mg/m³			رسپیراتور یک چهارم صورت: ۵۰ mg/m³	
حالیت در آب: نامحلول	چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.	رسپیراتور گرد و غبار نیم صورت مجهر به فیلتر: ۱۰۰ mg/m³				
نقطه جرقه: NA	شستشوی پوست: پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.	N9۵ , R9۵ , P9۵			رسپیراتور یک چهارم صورت: ۱۰۰ mg/m³	
قدرت یونیزاسیون: NA	بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده یا بطور مشخص آلوده شده بود باید درآورده و تعویض شود.	رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم: ۲۵۰ mg/m³				
وزن مخصوص: ؟	تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کاری نیست.	رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهر به فیلتر: ۵۰۰ mg/m³			رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهر به فیلتر: ۵۰۰ mg/m³	
فشار بخار: mmHg	تجهیزات مورد نیاز:	N1۰۰ , R1۰۰ , P1۰۰				
نقطه انجماد: NA	شایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.	رسپیراتور هوارسان با فشار مثبت: N1۰۰ , R1۰۰ , P1۰۰			رسپیراتور هوارسان با فشار مثبت: N1۰۰ , R1۰۰ , P1۰۰	
حد بالای انفجار: NA	شایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهر به فیلتر: N1۰۰ , R1۰۰ , P1۰۰	شایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهر به فیلتر: N1۰۰ , R1۰۰ , P1۰۰				
حد پایین انفجار: NA	جامد غیر قابل اشتعال				شایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت مجهر به فیلتر: N1۰۰ , R1۰۰ , P1۰۰	
مواد ناسازگار و واکنش‌پذیر: گزارشی موجود نیست. [توجه: یک نوع از سیمان آبی محتوی تری کلسیم سیلیکات و دی کلسیم سیلیکات به اضافه آلمینیوم، تری کلسیم آلمینیوم و اکسید آهن است.]						
راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم	رااههای ورود: استنشاق ، گوارش ، تماس چشمی.	كمکهای اولیه				
نشانه بیماری: تحریک چشم ، پوست و بینی ، سرفه ، خلط ، به سختی نفس کشیدن ، خس خس سینه ، التهاب مجاری تنفسی ، التهاب پوستی.	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.	چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید.				
اعضای مورد هجوم: چشم ، پوست ، سیستم تنفسی .	پوست: بدون معطلی لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.	پوست: بدون معطلی لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب و صابون بشوئید. به پزشک مراجعه کنید.				
بعیدن: اگر این ماده بعیده شد سریعاً به پزشک مراجعه شود.						