

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

| | | | | |
|--|---|--|--------------------------------|-----------------------------|
| Tetrahydrofuran | C ₄ H ₈ O | فرمول: ۱۰۹-۹۹-۹ | شماره ثبت اثرات سمی: LU ۵۹۵۰۰۰ | غلظت فوراً خطرناک: ۲۰۰۰ ppm |
| | | ۱ ppm = ۲.۹۵ mg/m ³ | تبدیل: | کد حمل و نقل: ۲۰۵۶ ۱۲۷ |
| نامهای تجاری / مشابه: دی اتیلن اکساید، ۱و۴ - اپوکسی بوتان، تترامتیلن اکساید، THF | | | | |
| حدود تماس شغلی TWA ۲۰۰ ppm (۵۹۰ mg/m ³) | حدود تماس پیشنهادی ST ۲۵۰ ppm (۷۳۵ mg/m ³): [از راه پوست] Niosh | | ۱۶۰۹، ۳۸۰ | روشهای اندازه گیری Niosh |
| حدود تماس پیشنهادی Osha: TWA ۲۰۰ ppm (۵۹۰ mg/m ³): [از راه پوست] | | | ۷ | روشهای اندازه گیری Osha |
| خواص فیزیکی: مایع بی رنگ با بوی اتر | | | | |
| مشخصات فیزیکی و شیمیایی | وزن مولکولی: ۷۲.۱ | حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی | رسپیراتور پیشنهادی Niosh | |
| نقاطه جوش: ۶۶ °C | پوست: لباس محافظت فردی مناسب پوشید. | - رسپیراتور هوارسان با جریان مداوم با حفاظ چشم | | |
| حالالت در آب: محلول | چشم: از محافظ مناسب چشم استفاده کنید. | - شرایط دارای اثرات حاد: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت. | | |
| نقاطه جرقه: C -۱۴.۵ | شستشوی پوست: پوست آلوده را باید فوراً شستشو داد. | - شرایط فرار: رسپیراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتريج ضد گاز و بخارات آلی | | |
| قدرت یونیزاسیون: ۹.۴۵ eV | بیرون آوردن لباس: لباس کار آلوده شده بعلت خطر اشتعال زایی باید درآورده و تعویض شود. | تجهیزات مورد نیاز: | | |
| وزن مخصوص: ۰.۸۹ | تعویض لباس: | | | |
| فشار بخار: ۱۳۲ mmHg | | | | |
| نقاطه انجماد: -۱۰.۸ °C | | | | |
| حد بالای انفجار: ۱۱.۸٪ | | | | |
| حد پایین انفجار: ۲٪ | | | | |
| مایع قابل اشتعال کلاس IB | | | | |

مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده‌های قوی - آلیاژهای لیتیوم و آلومینیوم

| کمک های اولیه |
|--|
| راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم راههای ورود: استنشاق- تماس چشمی- گوارش نشانه بیماری: تحریک چشم و قسمت فوقانی سیستم تنفسی - تهوع - گیجی - سردرد - اختلال سیستم اعصاب مرکزی اعضای مورد هجوم: چشم - سیستم تنفسی - سیستم اعصاب مرکزی |
| چشم: چشمها را با مقدار زیادی آب بشوئید. گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. به پزشک مراجعه کنید. پوست: بدون معطلی لباس آلوده را درآورده و پوست را با آب بشوئید. به پزشک مراجعه شود. تنفس: سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کرده اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدھید. مصدوم را گرم نگه داشته و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود. بلعیدن: سریعاً به پزشک مراجعه شود. |
| |
| |