

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	تعیین نشده	شماره ثبت اثرات سمی: YZ ۳۵۱۰۰۰۰	شماره اختصاصی: ۷۵-۰۲-۵	فرمول: CH _۲ = CHF	فلورید وینیل Vinyl fluoride
کد حمل و نقل:	۱۱۶ P ۱۸۶۰	تبدیل:	۱ppm = ۱.۸۹ mg/m ^۳		
نامهای تجاری / مشابه: فلورواتن، فلورواتیلن، منوفلورو اتیلن، منومر فلورید وینیل					
روشهای اندازه گیری Niosh:		حدود تماس شغلی Niosh: TWA ۱ppm C ۱ppm [use ۱۹۱۰.۱۰۱۷]			
روشهای اندازه گیری Osha:		حدود تماس پیشنهادی Osha:			
		خواص فیزیکی: گاز بی رنگ با بوی ضعیف و اتری			
رسپراتور پیشنهادی Niosh:		حفاظت فردی / اقدامات بهداشتی		مشخصات فیزیکی و شیمیایی	
- ۱۰ppm: رسپراتور نیم صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتریج ضد بخارات آلی		پوست: برای جلوگیری از سرمازدگی لباس محافظت فردی مناسب بپوشید		وزن مولکولی: ۴۶.۱	
- ۲۵ppm: رسپراتور هوارسان با جریان مداوم		چشم: برای جلوگیری از تماس چشمی با مایعی که سبب سوختگی و یا انتشار آسیب سرمازدگی در چشم می شود از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.		نقطه جوش: C ۷۲-	
- ۵۰ppm: رسپراتور تمام صورت تصفیه کننده هوا مجهز به کارتریج ضد بخارات آلی		شستشوی پوست: چه فوراً و چه در پایان شیفت کاری نیازی به شستشوی پوست نیست.		حلالیت در آب: نامحلول	
- ۲۰۰ppm: رسپراتور هوارسان با فشار مثبت		بیرون آوردن لباس: اگر لباس کار مرطوب شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً در آورده و تعویض شود.(برای مایعات با نقطه اشتعال کمتر از ۳۸ درجه سانتیگراد)		نقطه جرقه: NA	
- شرایط دارای اثرات حاد: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت با فشار مثبت.		تعویض لباس: پیشنهاد ویژه ای برای کارگران جهت تعویض لباس بعد از شیفت کار نیست.		قدرت یونیزاسیون: ۱۰.۳۷ eV	
- شرایط فرار: رسپراتور تصفیه کننده هوای تمام صورت چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی		تجهیزات مورد نیاز: در محلهایی که امکان تماس با مایعات سریع التبخیر وجود دارد باید در نزدیکترین محل برای اورژانس دوش و چشم شوی تهیه شود.		وزن مخصوص: ۱.۶۰	
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: گزارشی موجود نیست.					
کمک های اولیه		راههای تماس، نشانه‌ها، اعضای مورد هجوم			
چشم: اگر مخاط چشم یخ زده بود فوراً به پزشک مراجعه کنید. اگر یخ نزده بود حداقل ۱۵ دقیقه با آب بشوئید.		راههای ورود: استنشاق - تماس پوستی [مایع]			
گاهگاهی پلکهای بالا و پائین را بلند کنید. اگر تحریک، درد، تورم، اشک ریزش و ترس از نور وجود داشت به پزشک مراجعه کنید.		نشانه بیماری: سردرد - گیجی - عدم تعادل (ناهماهنگی) - تخدیر - تهوع - استفراغ - بصورت مایع: سبب سرمازدگی می شود. [سرطان]			
پوست: در صورت سرمازدگی فوراً به پزشک مراجعه کنید. قسمتهای آسیب دیده را مالش ندهید و با آب نشوئید.		اعضای مورد هجوم: سیستم اعصاب مرکزی			
لباسهای سرما زده را از پوست سرما زده جدا نکنید. اگر سرمازدگی رخ نداده بود فوراً پوست را با آب و صابون بشوئید.					
تنفس: اگر مقدار زیادی از این ماده را استنشاق کرده بود سریعاً فرد را به هوای تازه منتقل کنید. اگر تنفس نداشت به وی تنفس مصنوعی بدهید. مصدوم را گرم نگه دارید و استراحت کند. به محض امکان به پزشک مراجعه شود.					
بلعیدن:					