

برگه اطلاعات ایمنی مواد شیمیایی (MSDS)

غلظت فوراً خطرناک:	۵۰۰ ppm	شماره ثبت :	FF ۶۶۵۰۰۰۰	شماره اختصاصی :	۷۵-۱۵-۰	فرمول:	CS _۲	دی سولفاید کربن	Carbon disulfide
کد حمل و نقل :	۱۳۱	۱۱۳۱	تبدیل:			۱ ppm = ۳.۱۱ mg/m ^۳			
نامهای تجاری /مشابه :									
روشهای اندازه گیری Niosh :			۳۸۰۰ ، ۱۶۰۰			حدود تماس شغلی Niosh :			
روشهای اندازه گیری Osha :			حدود تماس پیشنهادی Osha :						
			TWA ۱ ppm (۳ mg/m ^۳) ST ۱۰ ppm (۳۰ mg/m ^۳) [skin]						
			TWA ۲۰ ppm C ۳۰ ppm Or ۱۰۰ ppm (۳۰ min maximum)						
خواص فیزیکی : مایع زرد کم رنگ تابی رنگ بابوی خوش شبیه اتر									
رسپراتور پیشنهادی :			حفاظت فردی /اقدامات بهداشتی :			مشخصات فیزیکی و شیمیایی :			
Niosh:			پوست : لباس محافظت فردی مناسب بپوشید.			وزن مولکولی : ۷۶.۱			
۱۰ppm-			چشم : از محافظ چشم مناسب استفاده کنید.			نقطه جوش: ۴۷ °C			
۲۵ppm-			شستشوی پوست : پوست آلوده شده را باید فوراً شستشو داد.			حلالیت در آب : ۰.۳٪			
۵۰ppm-			بیرون آوردن لباس : لباس کار آلوده شده بعلت خطر اشتعال زایی باید فوراً در آورده و تعویض شود.			نقطه جرقه : ۳۰ °C-			
۵۰۰ppm-			تعویض لباس :			قدرت یونیزاسیون : ۱۰.۰۸ev			
شرایط درارای اثرات حاد:			تجهیزات مورد نیاز :			وزن مخصوص : ۱.۲۶			
تمام صورت با فشار مثبت.						فشار بخار: ۲۹۷mm Hg			
شرایط فرار:						نقطه انجماد: ۱۱۲ °C-			
هوا چانه دار با کارتریج ضد گاز و بخارات آلی.						حد بالای انفجار: ۵۰.۰٪			
						حد پایین انفجار: ۱.۳٪			
						مایع قابل اشتعال کلاس IB			
مواد ناسازگار و واکنش پذیر: اکسید کننده های قوی ، فلزات فعال شیمیایی شبیه سدیم ، پتاسیم و روی -آزیدها- زنگار- هالوژن ها-آمین ها] توجه : بخارات آن در تماس با لامپهای معمولی روشنایی ممکن است منفجر شوند.									
کمکهای اولیه :			راههای تماس ، نشانه ها ، اعضای مورد هجوم						
چشم :			راههای ورود : استنشاق - جذب پوستی - گوارش - تماس چشمی.						
پوست :			نشانه های بیماری : گیجی ، سردرد ، کم خوابی ، ضعف ، اضطراب ، بی اشتهایی ، کاهش وزن ، روان پریشی ، آسیب تعداد زیادی از عصب ها ، سندرم شبیه پارکینسون ، تغییرات چشم ، بیماری ، آسیب معده ای روده ای ، کبد و کلیه ، سوختگی پوست التهاب پوستی ، اثرات تولید مثلی						
تنفس :			اعضای مورد هجوم : سیستم اعصاب مرکزی ، سیستم اعصاب محیطی ، سیستم قلبی عروقی ، چشم ، کلیه ، کبد ، پوست ، سیستم تنفسی						
به پزشک مراجعه کنید.									
بلعیدن : سریعاً به پزشک مراجعه شود.									